

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа села Ленино имени Героя Советского Союза Степана Савельевича Гурьева Липецкого муниципального района

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
протокол №1
от «15» апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ НОШ с. Ленино
О. В. Волокитина
«15» апреля 2024 г.

Паспорт доступности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы с. Ленина имени героя Советского Союза Степана Савельевича Гурьева Липецкого муниципального района Липецкой области для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
(далее- услуги)



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Ленино имени Героя Советского Союза Степана Савельевича Гурьева Липецкого муниципального района Липецкой области..

1.2. Адрес объекта: 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д. 123.

1.3. Сведения об объекте. отдельно стоящее здание 2 этажа: 1280, 5 кв.м. Наличие прилегающего земельного участка (да): 12042 кв.м.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2012г. .

1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2012 г. .

1.6. Наименование собственника объекта: Комитет образования Липецкого муниципального района, 398037, Липецкая область, г. Липецк, ул. Боевой проезд, .28.

1.7. Форма собственности объекта: муниципальная.

1.8. Пропускная способность объекта: 162.

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: образовательная.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования и дошкольного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час. выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни..

2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети дошкольного от 3 до 8 и школьного возраста от 6.5 до 11 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: отсутствует.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 300- 400 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 5-7 минут .

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: не регулируемый пешеходный переход, светофор не регулируемого типа, ограничитель скорости движения .

3.2.4. Перепады высоты в пути: имеется, соответствует нормам.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП - В
2	Вход в объект	ДП - В
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И - (К)
4	Зона целевого назначения объекта	ДП - В
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДП - В
6	Система информации и связи	ДП - В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: вход в здание школы доступен для основных категорий инвалидов, но полностью здание не доступно для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Не нуждается	
2	Вход в объект	Не нуждается	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Установка подъемных платформ (аппарелей)	2030 год
4	Зона целевого назначения объекта	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2027 год
5	Санитарно-гигиенические зоны	Не нуждается	
6	Система информации и связи	Провести переподготовку кадров	2025 год

		с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
--	--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не назначен в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: более доступные муниципальные и государственные услуги.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » _____ 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « » _____ 2024г.

Председатель комиссии: _____ / _____

(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ / _____

(подпись/Ф.И.О.)

_____ / _____

(подпись/Ф.И.О.)

_____ / _____

(подпись/Ф.И.О.)

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к Паспорту доступности
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Ленино имени Героя Советского Союза Степана Савельевича Гурьева Липецкого муниципального района Липецкой области..

1.2. Адрес объекта: 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д. 123.

1.3. Сведения об объекте. отдельно стоящее здание 2 этажа: 1280, 5 кв.м. Наличие прилегающего земельного участка (да): 12042 кв.м.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2012г. .

1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2012 г. .

1.6. Наименование собственника объекта: Комитет образования Липецкого муниципального района, 398037, Липецкая область, г. Липецк, ул. Боевой проезд, .28.

1.7. Форма собственности объекта: муниципальная.

1.8. Пропускная способность объекта: 162 .

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования и дошкольного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час. выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни..

2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети дошкольного от 3 до 8 и школьного возраста от 6.5 до 11 лет .

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: отсутствует.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2.1. Расстояние: 300- 400 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 5-7 минут .

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: не регулируемый

пешеходный переход, светофор не регулируемого типа, ограничитель скорости движения .

3.2.4. Перепады высоты в пути: есть, соответствует нормам.

3.2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха).

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	Не нуждается
2	Вход в объект	Не нуждается
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Установка подъемных платформ (аппарелей)
4	Зона целевого назначения объекта	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
5	Санитарно-гигиенические зоны	Не нуждается
6	Система информации и связи	Провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:
заведующая хозяйством Середина Елена Константиновна 8-950-801-47-56

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Ленино имени Героя Советского Союза Степана Савельевича Гурьева Липецкого муниципального района Липецкой области.

1.2. Адрес объекта: 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д. 123.

1.3. Сведения об объекте. отдельно стоящее здание 2 этажа: 1280, 5 кв.м. Наличие прилегающего земельного участка (да): 12042 кв.м.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2012г.

1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2012 г.

1.6. Наименование собственника объекта: Комитет образования Липецкого муниципального района, 398037, Липецкая область, г. Липецк, ул. Боевой проезд, .28.

1.7. Форма собственности объекта: муниципальная.

1.8. Пропускная способность объекта: 162.

1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования и дошкольного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час. выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни..

2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети дошкольного от 3 до 8 и школьного возраста от 6.5 до 11 лет .

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: отсутствует.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2.1. Расстояние: 300- 400 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 5-7 минут .

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: не регулируемый пешеходный переход, светофор не регулируемого типа, ограничитель скорости движения .

3.2.4. Перепады высоты в пути: есть, соответствует нормам.

3.2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:(инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха).

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП - В		
2	Вход в объект	ДП - В		
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-И ДЧ-И		
4	Зона целевого назначения объекта	ДП - В		
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДП - В		
6	Система информации и связи	ДП - В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: вход в здание и перемещение по 1 этажу доступно для основных категорий инвалидов, но полностью здание не доступно для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. **Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** более доступные муниципальные и государственные услуги.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.3.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.3.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте Здания школы на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ Здания школы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Директор МБОУ НОШ . Ленино Волокитина О.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Секретарь рабочей группы:

Заведующая хозяйством Середа Е.К.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МБОУ НОШ с. Ленино, 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д.123

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть (2)	№			все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ -		-	все	-	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			-	все	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И	-		Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.
---	------	---	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги на первом этаже здания школы.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) здание

Здание МБОУ НОШ с. Ленино, 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д.123

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	Все	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП – И КОГУ			-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги дистанционно, с участием помощника. Здание имеет 5 входа, главный вход приспособлен для инвалидов – установлен пандус.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

5. Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МБОУ НОШ с. Ленино, 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д.123

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функциональнопланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			-	ДП – И	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП – И КСОГУ	-	-	не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги дистанционно, с участием помощника на первом этаже здания школы

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание МБОУ НОШ с. Ленино, 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д.123

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функциональнопланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			-	ДЧ-И	-	
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-				ДЧ-И		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона частично приспособлена для нужд инвалидов

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание МБОУ НОШ с. Ленино, 398531, Липецкая область, Липецкий район, с. Ленино, ул. Молодежная, д.123

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функциональнопланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна для оказания образовательных услуг на 1 этаже здания школы.

Протинуровано и скреплено печа
Директор О.В. Волокин

